

# 美甲企业通风 接受检查后的重要提示和信息



Division of  
Licensing Services

州务院了解到您的美甲沙龙可能需要几个月时间才能符合新规定的要求，  
州务院可以帮助您避免举行听证会。

## 与州务院联系

若您新的通风要求或如何使您的企业符合规定方面有任何疑问，请联系州务院，电话为 518-474-4429。如需了解更多信息和资源，请访问我们的网站 ([www.dos.ny.gov](http://www.dos.ny.gov))。

本文件将帮助沙龙所有者了解新的通风要求以及在接受州务院 (Department of State, DOS) 调查员的检查时应该如何做。州务院致力于与企业合作并回答您的疑问。

## 我将在何时需要遵守新要求？

如果您的业务在 **2016 年 10 月 3 日之前** 获得许可，则在 **2021 年 10 月 3 日** 之后，您才需要遵守新的通风要求。如果您的业务在 **2016 年 10 月 3 日当日或之后** 获得许可，您将需要在开业时安装一个符合新要求的通风系统。

## 检查

DOS 会定期检查企业。如果您接受州务院调查员的检查，且您的业务在 **2016 年 10 月 3 日之后** 获得许可，您需要准备以下材料：

- 一份由通风专业人员签名的证明，说明您的业务符合新的通风要求。

可在 DOS 的网站上获得此证明，网址为：

<http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/ventilation%20certificate.pdf>。也可在我们网站上的“企业主遵守通风规章指南” (Business Owners' How to Guide for Ventilation) 中查看关于新通风要求的更多信息，网址为：[http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/Ventilation%20How-To-Guide%20%20Final\\_DOS.pdf](http://www.dos.ny.gov/licensing/appearance/Ventilation%20How-To-Guide%20%20Final_DOS.pdf)。

若经检查，您的业务不符合规定，您将会收到一份书面材料，用于说明哪些地方不符合规定并告知您参加听证会的日期。若不符合新的通风规章，您也会收到相关信息，其中包含这些规章的具体规定以及如何做才能符合这些规章。在大多数情况下，即使企业收到不符合规定的通知，也可以通过改正不符合规定的项目来解决问题，而无需举行听证会。

## 在举行听证会之前我可以做什么？

请谨记，**大多数不符合规定的情况无需举行听证会即可解决**，只要纠正在检查期间签发的违规并且与州务院达成庭外和解。若您的企业因违反通风规定而被开违规单，您应该：

- 查看在我们的网站上提供的 DOS “企业主遵守通风规章指南”；
- 查看您的租约并与房东讨论通风要求。
- 针对符合规定事宜询问不同的专业人员并让他们提供估价单。
- 选择一名专业人员，该人员将安装一个可满足业务需求的系统。
- 安装一个符合通风要求的通风系统。

## 在符合规定之后我可以做什么？

若经 DOS 的检查，您安装的通风系统符合通风要求，您可以联系州务院，电话为 (518) 473-2728。告知 DOS，您之前收到了一张违规单，但是您已经安装了一个通风系统，希望和 DOS 达成庭外和解。如果您雇用了专业人员并尽力做到符合规定，DOS 可以与您的企业一同努力，避免举行听证会。

## 如果在听证会之前不能符合规定该怎么做？

在检查之后，但在听证会之前，DOS 会进行调查，了解您是否在努力尝试符合新规定。可以向 DOS 证明您正在努力符合规定的事项包括但不限于：

- 与专业人员签订的合同；
- 由不同专业人员给出的书面估价单（如果尚未雇用某个专业人员）；
- 建筑材料的收据；
- 建筑许可申请（若需要地方建筑当局批准）；
- 由设计专业人员提供的设计草图。

**若您有上述类型的材料，应联系 DOS，电话为 (518) 473-2728。DOS 可以与您一同努力，避免举行听证会。**

## 重要提示

- DOS 将会回答您的问题。如需了解关于通风要求的更多信息，请拨打我们的服务热线 (518) 474-4429。
- 雇用合适的专业人员为您提供帮助极为重要。确保您雇用的专业人员了解规章的具体要求并且能够提供您需要的服务。专业人员不应建议您购买风扇或空气净化器，因为这些装置不符合规章的要求。
- 通风系统在设计和费用方面有所差异。您应根据自己的预算并结合您的业务进行购买，以便可以发挥最佳效果。并非所有沙龙都需要购买相同的通风系统，而且安装通风系统之后的沙龙也并非都是一样的。
- 请注意，视您目前使用的通风系统而定，有可能需要几个月时间才能符合规定，因此您应该尽快按照本文件的提示采取行动。